3form®
TRANSLUCENT MATERIALS

chroma xt™

HunterDouglas®
ARCHITECTURAL PRODUCTS

3form® chroma xt™

Panel de resina acrílica que ofrece una excelente claridad óptica.

Sólido y resistente, apto para una gran variedad de aplicaciones.

Superficie durable y fácilmente recuperable, permite disimular posibles rayas.

Desempeño óptimo en aplicaciones horizontales.

Ideal para aplicaciones como cubierta de mesa, peldaños de escalera y mobiliario.

CHROMA XT de 3form es un panel monobloque, de superficie sólida y lisa, saturada de un color luminoso. Desarrollado con ingeniería de alto nivel, permite variados usos y logra su mayor expresión al ser retroiluminado de manera natural o artificial. Es un producto apto para aplicaciones exteriores, y tiene la ventaja de poder ser renovada su superficie mediante la terminación Renewable Matte

DIMENSIONES

- 1220 mm. x 1220 mm.: disponible en Chroma Clear de 50 mm. (Sólo panel incoloro con terminaciones Clear).
- 1220 mm. x 2440 mm.: disponible en 6 mm., 12 mm., 25 mm. y 50 mm.
- 1220 mm. x 3050 mm.: disponible en 12 mm.

Tabla Tolerancia Espesor

Espesor Nominal	Tolerancia
6 mm.	5,4-6,6 mm.
12 mm.	11,4-14,9 mm.
25 mm.	22,9-27,9 mm.
50mm.	45,7-55,9 mm.

Peso Panel

Espesor	Peso
6 mm.	7,55 Kg/m2
12 mm.	15,1 Kg/m2
25 mm.	30,3 Kg/m2
50mm.	60,5 Kg/m2

TERMINACIONES SUPERFICIALES

Terminación Clear

La lámina es incolora y su superficie es lisa por ambas caras, muy traslúcida y brillante. La terminación Clear es por ambas caras de la lámina. Una vez que a una lámina se le ha aplicado color no es posible que vuelva a la terminación superficial Clear.

Terminación Matte

Es posible tener la terminación Matte (satinada) por ambas caras de la lámina, o bien combinarla con la otra cara en terminación Renewable Matte.

Terminación Renewable Matte (esmerilada)

Es una terminación recuperable, que permite disimular mediante lijado las posibles rayas superficiales ocasionadas por el uso. Esta terminación luce muy bien en láminas sin aplicación de color (incoloras).

3form® chroma xt™

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Chroma de 3form, como todos los materiales termoplásticos, debe ser limpiado periódicamente. Se deben enjuagar las láminas con agua tibia, eliminando el polvo y suciedad con un paño suave o una esponja, y una solución de jabón o detergente líquido en agua. Enjuagar muy bien con agua tibia. Para secar, se debe utilizar un paño húmedo y suave, nunca un paño seco porque puede rayar el material y crear una carga estática. Adicionalmente, evitar restregar gasolina, bencina, acetona o algún solvente fuerte.